

Ref	Curso	Horas	Inicio	Fin	Lugar
1.1	Interpretación de Planos Mecánicos	30	09-oct	23-oct	Daorje (PEPA)
1.2	Interpretación de Planos Mecánicos	30	27-oct	07-nov	FMA Prendes / Daorje (PEPA)
2.1	Ajuste mecánico	45	09-oct	30-oct	FMA Prendes
2.2	Ajuste mecánico	45	03-nov	21-nov	FMA Prendes
3.1	Soldadura electrodo perfeccionamiento	45	20-oct	07-nov	FMA Prendes
4.1	Soldadura TIG perfeccionamiento	45	19-nov	10-dic	FMA Prendes
3.2	Soldadura electrodo perfeccionamiento	45	03-nov	21-nov	Daorje (PEPA)
4.2	Soldadura TIG perfeccionamiento	45	24-nov	15-dic	Daorje (PEPA)
5.1	Operaciones básicas y herramientas en trabajos de mantenimiento	33	07-oct	22-oct	FMA Prendes
5.2	Operaciones básicas y herramientas en trabajos de mantenimiento	33	23-oct	06-nov	FMA Prendes
	Horario de 16:30 a 19:30 (viernes de 15:00 a 18:00)				